

자동차 점검 · 정비 견적서						
일련번호:						
차량	등록번호	183조6975	차명(차종)	E 300 4MATIC EXCLUS (승용)	주행거리	6611 km
소유자	등록연월일	2024/09/20	차대번호	W1K2140471A082068/X		
정비 사업자	사업자 등록번호	114-86-52489	정비업등록번호	01-412d-000551		
	업체명및 (대표자)	한성자동차(주) 수원서비스센터(김마르코)				
	주소	www.hansung.co.kr 경기 용인시 기흥구 중부대로 23-2 (영덕동) (전화번호) 031-740-5100				
	견적구분	☐ 보험 ☐ 일반				

아래와 같이 견적합니다.

견적내용	부품내역				공임	합계
	코드	수량	단가	계		
타이어압력(앞좌: 앞우: (뒤좌: 뒤우:), 스프링 휠볼트 킴 점검 VST *타이어마모(앞좌: 앞우: (뒤좌: 뒤우:) 앞패드:(L) mm/(R) 뒤패드:(L) mm/(R) 패드 마모로 인한 디스크 점검 앞디스크: 뒤디스크:	CHK PAD				0 0	
MB ENGINE OIL 229.71 PA SCREW PLUG REPAIR KIT, WIPER BLADE PARTS KIT, FILT. INSERT FINE PARTICLE FILTER		6.00 1.00 1.00 1.00 1.00	26,300 19,400 118,000 35,300 61,200	157,800 19,400 118,000 35,300 61,200		157,800 19,400 118,000 35,300 61,200

구분(보험 · 일반)	부품	공임	계	부가가치세	총액
일반	391,700	286,400	678,100	67,810	745,910

「자동차 관리법」 제58조 제4항 및 같은 법 시행규칙 제134조제2항에 따라 위와 같이 발급합니다.

2025년 09 월 03 일

작성자 04김순수(SA9)

서명

대표이사

김마르코

(인)

1. 견적요금은 교통사고 등의 처리를 목적으로 견적서를 발행한 경우에 청구가 가능합니다.
2. 본 견적서는 교부일로부터 1개월간 유효합니다.
3. 본 견적서에 포함되지 아니한 부품을 추가시에는 소비자의 동의를 받아야 하며, 정비의뢰자는 동의한부품 및 작업부분만 금액을 지불합니다.
4. 공급자의 직인이 없는 것은 무효로 합니다.
5. 부품가는 견적일자 기준입니다.
6. 견적서는 2부를 작성, 정비의뢰자에게 1부를 교부하고, 정비사업자는 1부를 1년간 문서 또는 전산자료로 보관하여야 합니다.
7. 견적서의 '구분'란에는 다음에 따라 기재하여야 합니다.

1. 견적서 제작 및 부품업체가 공급하는 신품(자동차 제작사의 경우에는 사후관리용 보증부품을 포함합니다): A
2. 중고품(재생품을 포함합니다): B 다. 중고품(재생품을 포함합니다): C 라. 인증대체부품:D 마. 수입부품: F

자동차 점검 · 정비 견적서

일련번호:

차량	등록번호	183조6975	차명(차종)	E 300 4MATIC EXCLUS (승용)	주행거리	6611 km
	등록연월일	2024/09/20	차대번호	W1K2140471A082068/X		
정비 사업자	사업자 등록번호	114-86-52489	정비업등록번호	01-412d-000551		
	업체명및 (대표자)	한성자동차(주) 수원서비스센터(김마르크)				
	주소	www.hansung.co.kr 경기 용인시 기흥구 중부대로 23-2 (영덕동) (전화번호) 031-740-5100				
	견적구분	☐ 보험 ☐ 일반				

아래와 같이 견적합니다.

견적내용	부품내역				공임	합계
	코드	수량	단가	계		
전자식 점화 장치(EIS) 컨트롤 유닛 소프트웨어 업데이트	Service measur				0	
*서비스A만기 라운지 옵션 예약/미예약	Customer conce L_OPT				0 0	
1.엔진오일&오일필터 교환 2.분진필터 교환 3.와이퍼 교환 작업: 컨트롤 유닛 소프트웨어 업데이트 (XENTRY Diagnosis가 연결됨) 정산 번호: 코드:	Customer conce 02-9334-01				0 17,900	
작업: 진단 시스템(XENTRY Diagnosis) 연결, 분리	02-4762-01				17,900	17,900
작업: 스타터 배터리 충전기 연결, 분리 (XENTRYDiagnosis가 연결됨)	02-5058-01				17,900	17,900
플러스 패키지가 포함된 서비스 A 실행	00-1157-02				196,900	196,900
다음에 대한 추가 작업: 서비스: 분진 필터 교체	00-1166-02				17,900	17,900
앞유리 와이퍼 블레이드 2개 교체	82-6913-02				17,900	17,900

구분(보험 · 일반)	부품	공임	계	부가가치세	총액
일반					

「자동차 관리법」 제58조 제4항 및 같은 법 시행규칙 제134조제2항에 따라 위와 같이 발급합니다.

2025년 09 월 03 일

작성자 04김순수(SA9)

서명

대표이사

김마르크

(인)



- 견적요금은 교통사고 등의 처리를 목적으로 견적서를 발행한 경우에 청구가 가능합니다.
- 본 견적서는 교부일로부터 1개월간 유효합니다.
- 본 견적서에 포함되지 아니한 부품을 추가시에는 소비자의 동의를 받아야 하며, 정비의뢰자는 동의한부품 및 작업부분만 금액을 지불합니다.
- 공급자의 직인이 없는 것은 무효로 합니다. 5. 부품가는 견적일자 기준입니다.
- 본 견적서는 2부를 작성, 정비의뢰자에게 1부를 교부하고, 정비사업자는 1부를 1년간 문서 또는 전자자료로 보관하여야 합니다.
- '부품란의 구분'란에는 다음에 따라 기재하여야 합니다.
가. 자동차 제작자 및 부품업체가 공급하는 신품(자동차 제작사의 경우에는 사후관리용 보증부품을 포함합니다): A
나. 재제조품: B 다. 중고품(재생품을 포함합니다): C 라. 인증대체부품: D 마. 수입부품: F