

■ 자동차종합검사 시행 등에 관한 규칙 [별지 제1호서식] <개정 2020. 7. 22>  
접수번호 J0112023072000191

### 자동차 종합검사 결과표

① 자동차등록번호	139묘7269	② 성명(상호)	신*****	③ 생년월일	
④ 차명	E300	⑤ 차종(용도)	승용차일반형중형	⑥ 제작연식	2019
⑦ 연료종류	휘발유	⑧ 누적주행거리	89,987	⑨ 최초등록일	2019-02-26

#### 검사결과

⑩ 종합판정	시정권고	관능·기능검사	합격	안전검사	시정권고	배출가스 정밀검사	합격
⑪ 검사 유효기간	2023-07-21 ~ 2025-07-20			⑫ 재검사기간			

#### ⑬ 세부 검사내용

##### 1부(관능 및 기능검사)

<부적합 내용>  
<시정권고 내용>  
6511 조항을 넘이고합량 기준(IN 5mm/m) 초과  
<전자장치진단기센서점검>  
고격납 자량의 전자제어 센서 진단 결과는 정상입니다.  
<리콜내용 안내>  
[벤츠] E 300 - 연료소비율 관련 리콜 (기타 자세한내용은 제작사로 문의바랍니다). [벤츠] E 300 - 연료소비율 관련 리콜 (기타 자세한내용은 제작사로 문의바랍니다).

##### 2부(기계·기구검사)

검사항목	기준값	측정값	판정	
⑭ 사이드슬립	1m 주행에 5mm 이내	(IN)7.0 mm/m	시정권고	
⑮ 배출가스	휘발유·가스	일산화탄소(CO) 1.00/0.41 %	0.02/0.01 %	합/합
		탄화수소(HC) 120/33 ppm	0/0 ppm	합/합
		질소산화물(NO) 530 ppm	0 ppm	합격
		공기과잉률(λ) 1±0.10	1.07	합격
경유	매연	%	%	
	질소산화물(NOx)	ppm	ppm	
	최대출력	ps	ps	
	엔진회전수	rpm	rpm	

\* 측정값이 기준값의 80% 이상 배출되는 자동차는 빠른 시일 내에 정비·점검을 받으시기 바랍니다.

측정구분	측정항목	기준값	측정값	판정	
⑯ 제동력	앞축	전 앞축무게	906 kg의 50% 이상	79.2%(측정값: 718 kg)	적합
		후 앞축무게	0 kg의 50% 이상	0.0%(측정값: 0 kg)	
	뒤축	전 뒤축무게	796 kg의 20% 이상	53.6%(측정값: 427 kg)	
		중 뒤축무게	0 kg의 20% 이상	0.0%(측정값: 0 kg)	
		후 뒤축무게	0 kg의 20% 이상	0.0%(측정값: 0 kg)	
	전체브레이크	전체무게	1702 kg의 50% 이상	67.3%(측정값: 1145 kg)	
주차브레이크		전체무게	1702 kg의 20% 이상	30.6%(측정값: 520 kg)	
⑰ 조향	좌우	전 앞축무게	906 kg의 8% 이하	0.9% (355 : 363 kg)	적합
		후 앞축무게	0 kg의 8% 이하	0.0% (0 : 0 kg)	
	좌우	전 뒤축무게	796 kg의 8% 이하	3.4% (227 : 200 kg)	
		중 뒤축무게	0 kg의 8% 이하	0.0% (0 : 0 kg)	
		후 뒤축무게	0 kg의 8% 이하	0.0% (0 : 0 kg)	

측정구분	측정항목	기준값	측정값	판정	
⑱ 전조등	광도	좌우	3,000cd 이상	좌우 23700 cd 19600 cd	적합
		진폭	설치높이≤1.0m   -0.5 ~ -2.5%	높이 60.0 cm 진폭 -0.7 %	
		우	설치높이>1.0m   -1.0 ~ -3.0%	높이 60.0 cm 진폭 -1.2 %	

특기사항: ⑳ 속도계 32 ~ 44.4km/h(정25%, 부10%) 39.8 km/h 적합

⑳ 검사자	검사책임자	관능·기능검사	안전검사	배출가스검사
	이윤기	이재기	이재기	원유준

「자동차종합검사 시행 등에 관한 규칙」 제5조제4항에 따라 위와 같이 자동차종합검사 결과표를 발급합니다.

종합검사지정정비사업자 오송현대서비스(주) 2023년 07월 20일 (인)