

자동차 기본정보

(가격산정 기준가격은 배수인이 자동차가격조사·산정을 원하는 경우에만 기재합니다)

①차명	그랜저 하이브리드 (GRANDEUR HYB (세부모델:))		②자동차등록번호	252A9519
③연식	2022	④검사유효기간	2021년 12월 30일 ~ 2025년 12월 29일	
⑤최초등록일	2021년 12월 30일		⑦변속기종류	<input checked="" type="checkbox"/> 자동 <input type="checkbox"/> 수동 <input type="checkbox"/> 세미오토
⑥차대번호	KMHF14138NA138827		<input type="checkbox"/> 무단변속기 <input type="checkbox"/> 기타()	
⑧사용연료	<input type="checkbox"/> 가솔린 <input type="checkbox"/> 디젤 <input type="checkbox"/> LPG <input checked="" type="checkbox"/> 하이브리드 <input type="checkbox"/> 전기 <input type="checkbox"/> 수소전기 <input type="checkbox"/> 기타			
⑨원동기형식	G4KK	⑩보증유형	<input checked="" type="checkbox"/> 자가보증 <input type="checkbox"/> 보험사보증 <input type="checkbox"/> 가격산정기준가격 <input type="checkbox"/> 만원	

자동차 종합 상태





(색상, 주요옵션, 가격조사·산정액 및 특기사항은 배수인이 자동차가격조사·산정을 원하는 경우에만 기재합니다)

⑪사용이력	상태	항목 / 해당부품	가격조사·산정액 및 특기사항
주행거리 및 계기 상태	<input checked="" type="checkbox"/> 양호 <input type="checkbox"/> 불량	현재 주행거리 28,366 km	만원
차대번호 표기	<input type="checkbox"/> 많음 <input type="checkbox"/> 보통 <input checked="" type="checkbox"/> 적음		만원
배출가스	<input checked="" type="checkbox"/> 양호 <input type="checkbox"/> 부식 <input type="checkbox"/> 훼손(오손) <input type="checkbox"/> 상이 <input type="checkbox"/> 변조(변타) <input type="checkbox"/> 도막	배출가스 <input checked="" type="checkbox"/> 일산화탄소 <input checked="" type="checkbox"/> 탄화수소 <input type="checkbox"/> 미연 0% 5 PPM, %	만원
튜닝	<input checked="" type="checkbox"/> 없음 <input type="checkbox"/> 있음 <input type="checkbox"/> 적법 <input type="checkbox"/> 불법 <input type="checkbox"/> 구조 <input type="checkbox"/> 장치		만원
특별이력	<input checked="" type="checkbox"/> 없음 <input type="checkbox"/> 있음	<input type="checkbox"/> 침수 <input type="checkbox"/> 화재	만원
용도변경	<input checked="" type="checkbox"/> 없음 <input type="checkbox"/> 있음	<input type="checkbox"/> 렌트 <input type="checkbox"/> 영업용	만원
색상	<input type="checkbox"/> 무채색 <input type="checkbox"/> 유채색	<input type="checkbox"/> 전채도색 <input type="checkbox"/> 색상변경	만원
주요옵션	<input type="checkbox"/> 없음 <input type="checkbox"/> 있음	<input type="checkbox"/> 선루프 <input type="checkbox"/> 네비게이션 <input type="checkbox"/> 기타	만원
리콜대상	<input checked="" type="checkbox"/> 해당없음 <input type="checkbox"/> 해당	리콜이행 <input type="checkbox"/> 이행 <input type="checkbox"/> 미이행	

사고·교환·수리 등 이력

(가격조사·산정액 및 특기사항은 배수인이 자동차가격조사·산정을 원하는 경우에만 기재합니다)

- ※ 상태표시 부호 : X(교환), W(판금 또는 용접), A(흠집), U(오철), C(부식), T(손상)
- ※ 하단 항목은 승용차 기준이며, 기타 자동차는 승용차에 준하여 표시



⑫사고이력 (유의사항 4 참조)	<input type="checkbox"/> 없음 <input checked="" type="checkbox"/> 있음	단순수리	<input type="checkbox"/> 없음 <input checked="" type="checkbox"/> 있음
⑬교환, 판금 등 이상 부위			가격조사·산정액 및 특기사항
외판부위	1랭크	<input type="checkbox"/> 1. 후드 <input type="checkbox"/> 2. 프론트엔더 <input type="checkbox"/> 3. 도어 <input checked="" type="checkbox"/> 4. 트렁크리드	만원
		<input type="checkbox"/> 5. 라디에이터 서포트(볼트체결부품)	
	2랭크	<input checked="" type="checkbox"/> 6. 쿼터패널 <input type="checkbox"/> 7. 루프패널 <input type="checkbox"/> 8. 사이드실패널	
주요골격	A랭크	<input type="checkbox"/> 9. 프론트패널 <input type="checkbox"/> 10. 크로스멤버 <input type="checkbox"/> 11. 인사이드패널	
		<input type="checkbox"/> 17. 트렁크플러워 <input checked="" type="checkbox"/> 18. 리어패널	
	B랭크	<input type="checkbox"/> 12. 사이드멤버 <input type="checkbox"/> 13. 윗하우스	
	C랭크	<input type="checkbox"/> 14. 필러패널 (<input type="checkbox"/> A, <input type="checkbox"/> B, <input type="checkbox"/> C) <input type="checkbox"/> 19. 패키지트레이	
		<input type="checkbox"/> 15. 대쉬패널 <input type="checkbox"/> 16. 플로워패널	

