

자동차·상등·상태점검기록부 ([] 자동차가격조사·산정 선택)

※ 자동차기록조사·산정은 매수인으로 원하는 경우 제공하는 서비스입니다.

자동차 기본정보 (가격산정 기준가격은 매수인이 자동차기획조사서장을 원하는 경우에만 적용)
[11]

제 30-02-020879 호 ※ 자동차기격조사·산정기록부 [] 자동차기격조사·산정 선택

자동차 기본정보 (각객선정 기준가격은 매수인이 자동차기격조사·산정을 원하는 경우에만 적용됩니다)

※ 자동차기격조사·산정은 매수인이 원하는 경우 제공하는 서비스입니다.

① 차명	BMW X5 xDrive30d	④ 검사유호기간	2022년 04월 15일 ~ 2026년 04월 14일																																								
③ 연식	2022	④ 변속기	자동 <input type="checkbox"/> 수동 <input type="checkbox"/> 세미오토																																								
⑤ 최초등록일	2022-04-15	⑤ 종류	무단변속기 <input type="checkbox"/> 기타()																																								
⑥ 차대번호	WBAJU8105N9L09565	⑦ 사용연료	<input type="checkbox"/> 가솔린 <input type="checkbox"/> 디젤 <input type="checkbox"/> LPG <input checked="" type="checkbox"/> 하이브리드 <input type="checkbox"/> 전기 <input type="checkbox"/> 수소전기 <input type="checkbox"/> 기타																																								
⑧ 운동기형식	B57D30B	⑨ 보증유형	<input checked="" type="checkbox"/> 자가보증 <input type="checkbox"/> 보험사보증 [] 가격산정 기준가격																																								
⑩ 자동차 종합상태 (색상, 주요옵션, 가격조사·산정액 및 특기사항은 매수인이 자동차기격조사·산정을 원하는 경우에만 적용됩니다)																																											
<table border="1"> <tr> <td>⑪ 사용이력</td> <td>상태</td> <td>한국 / 해당부품</td> <td>가격조사·산정액 및 특기사항</td> </tr> <tr> <td>주행거리 및 계기상태</td> <td><input checked="" type="checkbox"/> 양호 <input type="checkbox"/> 불량 <input type="checkbox"/> 적음</td> <td>현재 주행거리[30,575 km]</td> <td>만월</td> </tr> <tr> <td>차대번호 표기</td> <td><input type="checkbox"/> 많음 <input type="checkbox"/> 보통 <input checked="" type="checkbox"/> 적음</td> <td></td> <td>만월</td> </tr> <tr> <td>배출가스</td> <td><input type="checkbox"/> 일산화탄소 <input type="checkbox"/> 휘발유(오손) <input type="checkbox"/> 상이 <input type="checkbox"/> 변조(변티) <input type="checkbox"/> 도말</td> <td>0.00%, 0ppm, 0%</td> <td>만월</td> </tr> <tr> <td>튜닝</td> <td><input type="checkbox"/> 없음 <input type="checkbox"/> 있음 <input type="checkbox"/> 적법 <input type="checkbox"/> 불법 <input type="checkbox"/> 구조 <input type="checkbox"/> 장치</td> <td></td> <td>만월</td> </tr> <tr> <td>특별이력</td> <td><input type="checkbox"/> 없음 <input type="checkbox"/> 있음 <input type="checkbox"/> 침수 <input type="checkbox"/> 화재</td> <td></td> <td>만월</td> </tr> <tr> <td>용도변경</td> <td><input type="checkbox"/> 없음 <input type="checkbox"/> 있음 <input type="checkbox"/> 렌트 <input type="checkbox"/> 영업용</td> <td></td> <td>만월</td> </tr> <tr> <td>색상</td> <td><input type="checkbox"/> 무채색 <input type="checkbox"/> 유채색 <input type="checkbox"/> 없음 <input type="checkbox"/> 있음 <input type="checkbox"/> 전체 <input type="checkbox"/> 색변경</td> <td></td> <td>만월</td> </tr> <tr> <td>주요옵션</td> <td><input type="checkbox"/> 썬루프 <input type="checkbox"/> 내비게이션</td> <td></td> <td>만월</td> </tr> <tr> <td>리콜내역</td> <td><input type="checkbox"/> 해당없음 <input type="checkbox"/> 해당</td> <td>리콜이행</td> <td><input type="checkbox"/> 이행 <input type="checkbox"/> 미이행</td> </tr> </table>				⑪ 사용이력	상태	한국 / 해당부품	가격조사·산정액 및 특기사항	주행거리 및 계기상태	<input checked="" type="checkbox"/> 양호 <input type="checkbox"/> 불량 <input type="checkbox"/> 적음	현재 주행거리[30,575 km]	만월	차대번호 표기	<input type="checkbox"/> 많음 <input type="checkbox"/> 보통 <input checked="" type="checkbox"/> 적음		만월	배출가스	<input type="checkbox"/> 일산화탄소 <input type="checkbox"/> 휘발유(오손) <input type="checkbox"/> 상이 <input type="checkbox"/> 변조(변티) <input type="checkbox"/> 도말	0.00%, 0ppm, 0%	만월	튜닝	<input type="checkbox"/> 없음 <input type="checkbox"/> 있음 <input type="checkbox"/> 적법 <input type="checkbox"/> 불법 <input type="checkbox"/> 구조 <input type="checkbox"/> 장치		만월	특별이력	<input type="checkbox"/> 없음 <input type="checkbox"/> 있음 <input type="checkbox"/> 침수 <input type="checkbox"/> 화재		만월	용도변경	<input type="checkbox"/> 없음 <input type="checkbox"/> 있음 <input type="checkbox"/> 렌트 <input type="checkbox"/> 영업용		만월	색상	<input type="checkbox"/> 무채색 <input type="checkbox"/> 유채색 <input type="checkbox"/> 없음 <input type="checkbox"/> 있음 <input type="checkbox"/> 전체 <input type="checkbox"/> 색변경		만월	주요옵션	<input type="checkbox"/> 썬루프 <input type="checkbox"/> 내비게이션		만월	리콜내역	<input type="checkbox"/> 해당없음 <input type="checkbox"/> 해당	리콜이행	<input type="checkbox"/> 이행 <input type="checkbox"/> 미이행
⑪ 사용이력	상태	한국 / 해당부품	가격조사·산정액 및 특기사항																																								
주행거리 및 계기상태	<input checked="" type="checkbox"/> 양호 <input type="checkbox"/> 불량 <input type="checkbox"/> 적음	현재 주행거리[30,575 km]	만월																																								
차대번호 표기	<input type="checkbox"/> 많음 <input type="checkbox"/> 보통 <input checked="" type="checkbox"/> 적음		만월																																								
배출가스	<input type="checkbox"/> 일산화탄소 <input type="checkbox"/> 휘발유(오손) <input type="checkbox"/> 상이 <input type="checkbox"/> 변조(변티) <input type="checkbox"/> 도말	0.00%, 0ppm, 0%	만월																																								
튜닝	<input type="checkbox"/> 없음 <input type="checkbox"/> 있음 <input type="checkbox"/> 적법 <input type="checkbox"/> 불법 <input type="checkbox"/> 구조 <input type="checkbox"/> 장치		만월																																								
특별이력	<input type="checkbox"/> 없음 <input type="checkbox"/> 있음 <input type="checkbox"/> 침수 <input type="checkbox"/> 화재		만월																																								
용도변경	<input type="checkbox"/> 없음 <input type="checkbox"/> 있음 <input type="checkbox"/> 렌트 <input type="checkbox"/> 영업용		만월																																								
색상	<input type="checkbox"/> 무채색 <input type="checkbox"/> 유채색 <input type="checkbox"/> 없음 <input type="checkbox"/> 있음 <input type="checkbox"/> 전체 <input type="checkbox"/> 색변경		만월																																								
주요옵션	<input type="checkbox"/> 썬루프 <input type="checkbox"/> 내비게이션		만월																																								
리콜내역	<input type="checkbox"/> 해당없음 <input type="checkbox"/> 해당	리콜이행	<input type="checkbox"/> 이행 <input type="checkbox"/> 미이행																																								
사고·고장·수리 등 이력 (각객조사·산정액 및 특기사항은 매수인이 자동차기격조사·산정을 원하는 경우에만 적용됩니다)																																											
<p>* 상태표시 부호 : X(교환), W(판금 또는 응접), C(부식), A(충돌), U(요철), T(손상) * 하단 항목은 승용차 기준이며, 기타 자동차는 승용차에 준하여 표시</p>																																											
⑫ 사고이력(유의사항 4 참조)	<input checked="" type="checkbox"/> 없음 <input type="checkbox"/> 있음	단순수리	<input checked="" type="checkbox"/> 없음 <input type="checkbox"/> 있음																																								
⑬ 교환, 판금 등 이상 부위	가격조사·산정액 및 특기사항																																										
외관부위	<table border="1"> <tr> <td>1랭크</td> <td><input type="checkbox"/> 1.후드 <input type="checkbox"/> 2.프론트펜더 <input type="checkbox"/> 3.도어 <input type="checkbox"/> 4.트렁크 리드</td> </tr> <tr> <td></td> <td><input type="checkbox"/> 5.라디에이터서포트(볼트체결부품)</td> </tr> <tr> <td>2랭크</td> <td><input type="checkbox"/> 6.쿼터페널(리어펜더) <input type="checkbox"/> 7.루프페널 <input type="checkbox"/> 8.사이드실패널</td> </tr> <tr> <td>A랭크</td> <td><input type="checkbox"/> 9.프론트페널 <input type="checkbox"/> 10.크로스멤버 <input type="checkbox"/> 11.인사이드페널</td> </tr> <tr> <td></td> <td><input type="checkbox"/> 17.트렁크플로어 <input type="checkbox"/> 18.리어페널</td> </tr> <tr> <td>B랭크</td> <td><input type="checkbox"/> 12.사이드멤버 <input type="checkbox"/> 13.휠하우스</td> </tr> <tr> <td></td> <td><input type="checkbox"/> 14.휠리페널(<input type="checkbox"/> A, <input type="checkbox"/> B, <input type="checkbox"/> C) <input type="checkbox"/> 19.파키지트레이</td> </tr> <tr> <td>C랭크</td> <td><input type="checkbox"/> 15.대수페널 <input type="checkbox"/> 16.플로어페널</td> </tr> </table>			1랭크	<input type="checkbox"/> 1.후드 <input type="checkbox"/> 2.프론트펜더 <input type="checkbox"/> 3.도어 <input type="checkbox"/> 4.트렁크 리드		<input type="checkbox"/> 5.라디에이터서포트(볼트체결부품)	2랭크	<input type="checkbox"/> 6.쿼터페널(리어펜더) <input type="checkbox"/> 7.루프페널 <input type="checkbox"/> 8.사이드실패널	A랭크	<input type="checkbox"/> 9.프론트페널 <input type="checkbox"/> 10.크로스멤버 <input type="checkbox"/> 11.인사이드페널		<input type="checkbox"/> 17.트렁크플로어 <input type="checkbox"/> 18.리어페널	B랭크	<input type="checkbox"/> 12.사이드멤버 <input type="checkbox"/> 13.휠하우스		<input type="checkbox"/> 14.휠리페널(<input type="checkbox"/> A, <input type="checkbox"/> B, <input type="checkbox"/> C) <input type="checkbox"/> 19.파키지트레이	C랭크	<input type="checkbox"/> 15.대수페널 <input type="checkbox"/> 16.플로어페널																								
1랭크	<input type="checkbox"/> 1.후드 <input type="checkbox"/> 2.프론트펜더 <input type="checkbox"/> 3.도어 <input type="checkbox"/> 4.트렁크 리드																																										
	<input type="checkbox"/> 5.라디에이터서포트(볼트체결부품)																																										
2랭크	<input type="checkbox"/> 6.쿼터페널(리어펜더) <input type="checkbox"/> 7.루프페널 <input type="checkbox"/> 8.사이드실패널																																										
A랭크	<input type="checkbox"/> 9.프론트페널 <input type="checkbox"/> 10.크로스멤버 <input type="checkbox"/> 11.인사이드페널																																										
	<input type="checkbox"/> 17.트렁크플로어 <input type="checkbox"/> 18.리어페널																																										
B랭크	<input type="checkbox"/> 12.사이드멤버 <input type="checkbox"/> 13.휠하우스																																										
	<input type="checkbox"/> 14.휠리페널(<input type="checkbox"/> A, <input type="checkbox"/> B, <input type="checkbox"/> C) <input type="checkbox"/> 19.파키지트레이																																										
C랭크	<input type="checkbox"/> 15.대수페널 <input type="checkbox"/> 16.플로어페널																																										
주요골격	만월																																										

자동차 세부상태		(기각조사·산정액 및 특기사항은 매수인이 자동차기각조사·산정을 원하는 경우에만 적습니다)	
주요장치	항목 / 해당부품	상태	기각조사·산정액 및 특기사항
자기진단			
원동기		▼ 양호	□ 불량
변속기		▼ 양호	□ 불량
자동상태(공회전)		▼ 양호	□ 불량
오일 누유	실린더 헤드 / 캐스킷 실린더 블록 / 오일팬	▼ 없음 ▼ 없음 ▼ 없음	□ 미세누유 □ 미세누유 □ 미세누유
원동기 오일 유량*	실린더 헤드 / 캐스킷 워터펌프 라디에이터 냉각수 수랭	▼ 적정 ▼ 없음 ▼ 없음 ▼ 적정	□ 부족 □ 미세 누수 □ 미세 누수 □ 미세 누수
커먼레일	오일누유	▼ 없음	□ 미세누유 □ 누유
자동 변속기 (AT)	오일유량 및 상태 작동상태(공회전)	▼ 적정 ▼ 양호	□ 부족 □ 불량
변속기	오일누유	▼ 없음	□ 미세 누유 □ 누유
수동 변속기 (MT)	기어변속장지 오일유량 및 상태 작동상태(공회전)	▼ 양호 ▼ 양호 ▼ 양호	□ 적정 □ 부족 □ 과다
클러치 어셈블리		□ 불량	
등속조인트		▼ 양호	□ 불량
동력전달	추진축 및 베어링	▼ 양호	□ 불량
디파렌셜 기어		▼ 양호	□ 불량
동력조향 작동 오일 누유	스티어링 펌프 스티어링 기어(MDPS포함)	▼ 양호 ▼ 양호	□ 불량 □ 불량
조향	스티어링조인트 상태	▼ 양호 ▼ 양호	□ 미세 누유 □ 누유
제동	파워고 압고호스 타이로드엔드 및 볼 조인트	▼ 양호 ▼ 양호	□ 불량 □ 불량
브레이크 미스터 실린더오일 누유	브레이يك 오일 누유	▼ 없음	□ 미세 누유 □ 누유
배력장치 상태		▼ 없음	□ 미세 누유 □ 누유
발전기 출력		▼ 양호 ▼ 양호	□ 불량 □ 불량
시동 모터		▼ 양호 ▼ 양호	□ 불량 □ 불량
전기	와이퍼 모터 기능 실내송풍 모터 라디에이터 팬 모터 윈도우 모터	▼ 양호 ▼ 양호 ▼ 양호 ▼ 양호	□ 불량 □ 불량 □ 불량 □ 불량
고전원 전기장치	충전구 절연 상태 구동축전지 격리 상태 고전원전기 배선 상태 (접속단자,파복,보호기구)	▼ 양호 ▼ 양호	□ 불량 □ 불량
연료	연료누출(P가스포함)	▼ 없음	□ 있음

