

자동차성능-상태점검기록부 ([] 자동차가격조사-산정 선택)

제 45-01-022990 호 ※ 자동차가격조사-산정은 매수인이 원하는 경우 제공하는 서비스입니다.

자동차 기본정보 (가격산정 기준가격은 매수인이 자동차가격조사-산정을 원하는 경우에만 적용됩니다)

① 차명	911 타르가 4S	② 자동차등록번호	257오7719
③ 연식	2023	④ 검사유효기간	2023년 06월 07일 ~ 2027년 06월 06일
⑤ 최초등록일	2023-06-07	④ 변속기 종류	☒ 자동 ☐ 수동 ☐ 세미오토
⑦ 차대번호	WP0BB2992PS233120		☐ 무단변속기 ☐ 기타()
⑧ 사용연료	☒ 가솔린 ☐ 디젤 ☐ LPG ☐ 하이브리드 ☐ 전기 ☐ 수소전기 ☐ 기타		
⑨ 원동기형식	DKK	⑩ 보증유형	☐ 자가보증 ☒ 보험사보증 [신한손보] 가격산정 기준가격


자동차 종합상태 (색상, 주요옵션, 가격조사-산정액 및 특기사항은 매수인이 자동차가격조사-산정을 원하는 경우에만 적용됩니다)

⑪ 사용이력	상 태	항목 / 해당부품	가격조사-산정액 및 특기사항
주행거리 및 계기상태	☒ 양호 ☐ 불량 ☐ 많음 ☐ 보통 ☒ 적음	현재 주행거리 [27,056 km]	만원
차대번호 표기	☒ 양호 ☐ 부식 ☐ 훼손(오손) ☐ 상이 ☐ 변조(변타) ☐ 도말		만원
배출가스	☒ 일산화탄소 ☒ 탄화수소 ☐ 매연	0.01%, 1ppm, 0%	만원
튜닝	☒ 없음 ☐ 있음 ☐ 적법 ☐ 불법 ☐ 구조 ☐ 장치		만원
특별이력	☒ 없음 ☐ 있음	☐ 침수 ☐ 화재	만원
용도변경	☒ 없음 ☐ 있음	☐ 렌트 ☐ 영업용	만원
색 상	☐ 무채색 ☐ 유채색	☐ 없음 ☐ 전체 ☐ 색변경	만원
주요옵션	☐ 없음 ☐ 있음	☐ 센터프 ☐ 내비게이션	만원
리콜대상	☐ 해당없음 ☒ 해당	리콜이행	☐ 이행 ☒ 미이행

사고·교환·수리 등 이력 (가격조사-산정액 및 특기사항은 매수인이 자동차가격조사-산정을 원하는 경우에만 적용됩니다)

※ 상태표시 부호 : X (교환), W (판금 또는 용접), C (부식), A (흡집), U (요철), T (손상)

※ 하단 항목은 승용차 기준이며, 기타 자동차는 승용차에 준하여 표시



⑫ 사고이력(유의사항 4 참조) ☒ 없음 ☐ 있음

⑬ 교환, 판금 등 이상 부위

외관부위	1랭크	☐ 1.후드 ☐ 2.프론트엔더 ☐ 3.도어 ☐ 4.트렁크 리드 ☐ 5.라디에이터서포트(볼트체결부품)	만원
	2랭크	☐ 6.쿼터패널(리어팬더) ☐ 7.루프패널 ☐ 8.사이드실패널	
주요골격	A랭크	☐ 9.프론트패널 ☐ 10.크로스멤버 ☐ 11.언사이드패널 ☐ 17.트렁크플로어 ☐ 18.리어패널	만원
	B랭크	☐ 12.사이드멤버 ☐ 13.휠하우스 ☐ 14.필러패널(☐ A, ☐ B, ☐ C) ☐ 19.패키지트레이	
	C랭크	☐ 15.대쉬패널 ☐ 16.플로어패널	

자동차 세부상태 (가격조사-산정액 및 특기사항은 매수인이 자동차가격조사-산정을 원하는 경우에만 적용됩니다)

용주요장치	항목 / 해당부품		상 태		가격조사·산정액 및 특기사항	
자기진단	원동기		☒ 양호	☐ 불량	만원	
	변속기		☒ 양호	☐ 불량		
원동기	작동상태(공회전)		☒ 양호	☐ 불량	만원	
	오일 누유	실린더 커버(로커암 커버)	☒ 없음	☐ 미세누유 ☐ 누유		
		실린더 헤드 / 개스킷	☒ 없음	☐ 미세누유 ☐ 누유		
		실린더 볼록 / 오일팬	☒ 없음	☐ 미세누유 ☐ 누유		
	오일 유량		☒ 적정	☐ 부족		
	냉각수 누수	실린더 헤드 / 개스킷	☒ 없음	☐ 미세누수 ☐ 누수		
		워터펌프	☒ 없음	☐ 미세누수 ☐ 누수		
		라디에이터	☒ 없음	☐ 미세누수 ☐ 누수		
		냉각수 수량	☒ 적정	☐ 부족		
	커먼레일		☐ 양호	☐ 불량		
변속기	자동 변속기 (A/T)	오일누유	☒ 없음	☐ 미세누유 ☐ 누유	만원	
	수동 변속기 (M/T)	오일유량 및 상태	☐ 적정	☐ 부족 ☐ 과다		
		작동상태(공회전)	☒ 양호	☐ 불량		
		오일누유	☐ 없음	☐ 미세누유 ☐ 누유		
		기어변속장치	☐ 양호	☐ 불량		
	오일유량 및 상태	☐ 적정	☐ 부족 ☐ 과다			
작동상태(공회전)	☐ 양호	☐ 불량				
동력전달	클러치 어셈블리		☐ 양호	☐ 불량	만원	
	동축조인트		☒ 양호	☐ 불량		
	추진축 및 베어링		☒ 양호	☐ 불량		
	디퍼렌셜 기어		☒ 양호	☐ 불량		
조향	동력조향 작동 오일 누유		☒ 없음	☐ 미세누유 ☐ 누유	만원	
	작동 상태	스티어링 펌프	☒ 양호	☐ 불량		
		스티어링 기어(MDPS포함)	☒ 양호	☐ 불량		
		스티어링조인트	☒ 양호	☐ 불량		
		파워고압호스	☒ 양호	☐ 불량		
		타이로드엔드 및 볼 조인트	☒ 양호	☐ 불량		
제동	브레이크 마스터 실린더오일 누유		☒ 없음	☐ 미세누유 ☐ 누유	만원	
	브레이크 오일 누유		☒ 없음	☐ 미세누유 ☐ 누유		
	배력장치 상태		☒ 양호	☐ 불량		
전기	발전기 출력		☒ 양호	☐ 불량	만원	
	시동 모터		☒ 양호	☐ 불량		
	와이퍼 모터 기능		☒ 양호	☐ 불량		
	실내충풍 모터		☒ 양호	☐ 불량		
	라디에이터 팬 모터		☒ 양호	☐ 불량		
	윈도우 모터		☒ 양호	☐ 불량		
고전원 전기장치	충전기 절연 상태		☐ 양호	☐ 불량	만원	
	구동축전지 격리 상태		☐ 양호	☐ 불량		
	고전원전기배선 상태 (접속단차,피복,보호기구)		☐ 양호	☐ 불량		
연료	연료누출(LP가스포함)		☒ 없음	☐ 있음	만원	