

중고자동차 성능·상태점검기록부
(□ 자동차가격조사·산정 선택)

제 6763450395 호

※ 자동차가격조사·산정은 매수인이 원하는 경우 제공되는 서비스입니다.

자동차 기본정보

(가격·산정 기준 가격은 매수인이 자동차가격조사·산정을 원하는 경우에만 적용됩니다.)

① 차명	아반떼 Hybrid(AVANTE Hybrid)	(세부모델:)	② 자동차등록번호	116A4995	
③ 연식	2022	④ 검사유효기간	2022년 01월 13일 - 2026년 01월 12일		
⑤ 최초등록일	2022년 01월 13일	⑦ 변속기종류	<input checked="" type="checkbox"/> 자동 <input type="checkbox"/> 수동 <input type="checkbox"/> 세미자동 <input type="checkbox"/> 무단변속기 <input type="checkbox"/> 기타()		
⑥ 차대번호	KMH41JG0U21657				
⑧ 사용연료	<input type="checkbox"/> 가솔린 <input type="checkbox"/> 디젤 <input type="checkbox"/> LPG <input checked="" type="checkbox"/> 하이브리드 <input type="checkbox"/> 전기 <input type="checkbox"/> 수소전기 <input type="checkbox"/> 기타				
⑨ 원동기형식	G4LE	⑩ 보증유형	<input type="checkbox"/> 자기보증 <input checked="" type="checkbox"/> 보험사보증	가격산정 기준가격	만원

자동차 종합상태

(색상, 주요옵션, 가격조사·산정액 및 특기사항은 매수인이 자동차가격조사·산정을 원하는 경우에만 적용됩니다.)


⑬ 사용이력	상태	항목/해당부품	가격조사·산정액 및 특기사항
주행거리 및 계기상태	<input checked="" type="checkbox"/> 양호 <input type="checkbox"/> 불량	현재 주행거리	만원
차대번호표기	<input type="checkbox"/> 있음 <input checked="" type="checkbox"/> 보통 <input type="checkbox"/> 적음	30,809 KM	만원
배출가스	<input checked="" type="checkbox"/> 양호 <input type="checkbox"/> 부식 <input type="checkbox"/> 훼손(오손) <input type="checkbox"/> 상이 <input type="checkbox"/> 변조(변태) <input type="checkbox"/> 도말		만원
류닝	<input checked="" type="checkbox"/> 일산화탄소 <input checked="" type="checkbox"/> 탄화수소 <input type="checkbox"/> 매연	0%, 0ppm, 0%	만원
특별이력	<input type="checkbox"/> 없음 <input type="checkbox"/> 있음	<input type="checkbox"/> 구조 <input type="checkbox"/> 장치	만원
용도변경	<input checked="" type="checkbox"/> 없음 <input type="checkbox"/> 있음	<input type="checkbox"/> 침수 <input type="checkbox"/> 화재	만원
색상	<input checked="" type="checkbox"/> 렌트 <input type="checkbox"/> 리스 <input type="checkbox"/> 영업용	<input type="checkbox"/> 전체도색 <input type="checkbox"/> 색상변경	만원
주요옵션	<input type="checkbox"/> 무채색 <input type="checkbox"/> 유채색	<input type="checkbox"/> 섀시업 <input type="checkbox"/> 내비게이션 <input type="checkbox"/> 기타	만원
리콜대상	<input type="checkbox"/> 없음 <input type="checkbox"/> 있음	리콜이행	<input checked="" type="checkbox"/> 이행 <input type="checkbox"/> 미이행

사고·교환수리 등 이력

(가격조사·산정액 및 특기사항은 매수인이 자동차가격조사·산정을 원하는 경우에만 적용됩니다.)

※ 상태표시 부호: X (교환), W (반금 또는 용접), C (부식), A (홍집), U (요철), T (손상)

※ 하단 항목은 승용차 기준이며, 기타 자동차는 승용차에 준하여 표시



⑭ 사고이력 (유이사항 4항목)	<input checked="" type="checkbox"/> 없음 <input type="checkbox"/> 있음	단순수리	<input type="checkbox"/> 없음 <input checked="" type="checkbox"/> 있음
⑮ 교환판금 등 이상 부위	가격조사·산정액 및 특기사항		
외관부위	1.랭크 <input type="checkbox"/> 1.후드 <input type="checkbox"/> 2.프론트엔더 <input type="checkbox"/> 3.도어 <input type="checkbox"/> 4.트렁크리드 <input type="checkbox"/> 5.라디에이터서포트(볼트체결부품)		
	2.랭크 <input type="checkbox"/> 6.쿼터패널(리어엔더) <input type="checkbox"/> 7.루프패널 <input checked="" type="checkbox"/> 8.사이드실패널		
	A.랭크 <input type="checkbox"/> 9.프론트패널 <input type="checkbox"/> 10.크로스멤버 <input type="checkbox"/> 11.인사이드패널		
	B.랭크 <input type="checkbox"/> 17.트렁크플로어 <input type="checkbox"/> 18.리어패널		
	C.랭크 <input type="checkbox"/> 12.사이드멤버 <input type="checkbox"/> 13.휠하우스		
	<input type="checkbox"/> 14.필러패널 (<input type="checkbox"/> A, <input type="checkbox"/> B, <input type="checkbox"/> C) <input type="checkbox"/> 19.패키지트레이		
	<input type="checkbox"/> 15.대수패널 <input type="checkbox"/> 16.플로어패널		

210mmx297mm(백상지 80g/m² 또는 중직지 80g/m²)

자동차 세부상태

(가격조사·산정액 및 특기사항은 매수인이 자동차가격조사·산정을 원하는 경우에만 적용됩니다.)

⑯ 주요장치	항목/해당부품	상태	가격조사·산정액 및 특기사항	
자기전단	원동기	<input checked="" type="checkbox"/> 양호 <input type="checkbox"/> 불량	만원	
	변속기	<input checked="" type="checkbox"/> 양호 <input type="checkbox"/> 불량		
원동기	작동상태(공회전)	<input checked="" type="checkbox"/> 양호 <input type="checkbox"/> 불량	만원	
	오일누유	실린더 커버(로커암 커버)		<input checked="" type="checkbox"/> 없음 <input type="checkbox"/> 미세누유 <input type="checkbox"/> 누유
		실린더 헤드/가스켓		<input checked="" type="checkbox"/> 없음 <input type="checkbox"/> 미세누유 <input type="checkbox"/> 누유
		실린더 블록/오일팬		<input checked="" type="checkbox"/> 없음 <input type="checkbox"/> 미세누유 <input type="checkbox"/> 누유
	오일유량	<input checked="" type="checkbox"/> 적정 <input type="checkbox"/> 부족		
	냉각수누수	실린더 헤드/가스켓		<input checked="" type="checkbox"/> 없음 <input type="checkbox"/> 미세누수 <input type="checkbox"/> 누수
워터펌프		<input checked="" type="checkbox"/> 없음 <input type="checkbox"/> 미세누수 <input type="checkbox"/> 누수		
라디에이터		<input checked="" type="checkbox"/> 없음 <input type="checkbox"/> 미세누수 <input type="checkbox"/> 누수		
	냉각수 수량	<input checked="" type="checkbox"/> 적정 <input type="checkbox"/> 부족		
커먼레일		<input type="checkbox"/> 양호 <input type="checkbox"/> 불량		
변속기	자동변속기(A/T)	오일누유	<input checked="" type="checkbox"/> 없음 <input type="checkbox"/> 미세누유 <input type="checkbox"/> 누유	
		오일유량 및 상태	<input checked="" type="checkbox"/> 적정 <input type="checkbox"/> 부족 <input type="checkbox"/> 과다	
	수동변속기(M/T)	작동상태(공회전)	<input checked="" type="checkbox"/> 양호 <input type="checkbox"/> 불량	
		오일누유	<input type="checkbox"/> 없음 <input type="checkbox"/> 미세누유 <input type="checkbox"/> 누유	
	기어변속장치	<input type="checkbox"/> 양호 <input type="checkbox"/> 불량		
	오일유량 및 상태	<input type="checkbox"/> 적정 <input type="checkbox"/> 부족 <input type="checkbox"/> 과다		
	작동상태(공회전)	<input type="checkbox"/> 양호 <input type="checkbox"/> 불량		
동력전달	클러치 어셈블리	<input type="checkbox"/> 양호 <input type="checkbox"/> 불량	만원	
	등속조인트	<input checked="" type="checkbox"/> 양호 <input type="checkbox"/> 불량		
	추진축 및 베어링	<input checked="" type="checkbox"/> 양호 <input type="checkbox"/> 불량		
	디퍼렌셜 기어	<input checked="" type="checkbox"/> 양호 <input type="checkbox"/> 불량		
조향	작동상태	동력조향 작동 오일누유	<input checked="" type="checkbox"/> 없음 <input type="checkbox"/> 미세누유 <input type="checkbox"/> 누유	
		스티어링 펌프	<input checked="" type="checkbox"/> 양호 <input type="checkbox"/> 불량	
		스티어링 기어(MDPS포함)	<input checked="" type="checkbox"/> 양호 <input type="checkbox"/> 불량	
		스티어링조인트	<input checked="" type="checkbox"/> 양호 <input type="checkbox"/> 불량	
		파워고안호스	<input checked="" type="checkbox"/> 양호 <input type="checkbox"/> 불량	
		타이로드엔드 및 볼 조인트	<input checked="" type="checkbox"/> 양호 <input type="checkbox"/> 불량	
제동	브레이크 마스터 실린더 오일누유	<input checked="" type="checkbox"/> 없음 <input type="checkbox"/> 미세누유 <input type="checkbox"/> 누유	만원	
	브레이크 오일누유	<input checked="" type="checkbox"/> 없음 <input type="checkbox"/> 미세누유 <input type="checkbox"/> 누유		
	배력장치 상태	<input checked="" type="checkbox"/> 양호 <input type="checkbox"/> 불량		
전기	발전기 출력	<input checked="" type="checkbox"/> 양호 <input type="checkbox"/> 불량	만원	
	시동 모터	<input checked="" type="checkbox"/> 양호 <input type="checkbox"/> 불량		
	와이퍼 모터 기능	<input checked="" type="checkbox"/> 양호 <input type="checkbox"/> 불량		
	실내승풍 모터	<input checked="" type="checkbox"/> 양호 <input type="checkbox"/> 불량		
	라디에이터 팬 모터	<input checked="" type="checkbox"/> 양호 <input type="checkbox"/> 불량		
	윈도우 모터	<input checked="" type="checkbox"/> 양호 <input type="checkbox"/> 불량		
고전원 전기장치	충전구 절연 상태	<input checked="" type="checkbox"/> 양호 <input type="checkbox"/> 불량	만원	
	구동축전지 격리 상태	<input checked="" type="checkbox"/> 양호 <input type="checkbox"/> 불량		
	고전원전기 배선 상태 (접속단자, 피복, 보호기구)	<input checked="" type="checkbox"/> 양호 <input type="checkbox"/> 불량		
연료	연료누출(LP가스포함)	<input checked="" type="checkbox"/> 없음 <input type="checkbox"/> 있음	만원	

210mmx297mm(백상지 80g/m² 또는 중직지 80g/m²)